

COMUNICADO OFICIAL

Bogotá, enero de 2026. SATENA, la aerolínea de los colombianos, informa que, a partir de las 14:00 horas (hora local), la aeronave HK-4709 agotó su tiempo de autonomía de vuelo.

Desde el momento en el que se identificó la pérdida de comunicación con el avión, tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos más de la empresa SEARCA procedieron a realizar las operaciones de sobrevuelo en las áreas donde se registró la última información disponible de la misma, así como efectuar el patrón de búsqueda en la ruta que cubría la aeronave, como parte de las labores. Hasta el momento no ha sido localizada, ni se han encontrado rastros de la misma.

Es importante aclarar que al momento el Grupo SAR de la Aeronáutica Civil, notificó al operador que la baliza (localizador de emergencia con la que cuenta la aeronave), no se ha activado.